



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTE RECIBIDOS MES MARZO DE 2026**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	62795	SECTOR 7 SOBRE LA VÍA DIAGONAL A LOS TANQUES DE LA BASURA	CIUADAELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de la luminaria se le informa al usuario
2	62799	MIRADOR DE LOS REYES FRENTE A UNA DISCOTECA	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se retiran ZD216 de 40w y se ingresan al taller para su revision, se instalan luminarias ZD229 de 50w dejando el servicio normalizado, se realiza despeje a líneas principales de alumbrado publico.
3	62800	DIAGONAL 25A SUR MANZANA F SECTOR 5	CIUADAELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w
4	62801	CALLE 21 # 22-20	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
5	62802	ENTRADA DE SAN ANTONIO SINAI	VEREDA BARBOSA	REDES ROTAS	vehiculo de carga pesada se llevó la red principal causando la ruptura se cambio tramo y se reconecto servicio normalizado
6	62803	POSTE 64 SECTOR QUINTAS DE SAN ISIDRO	QUINTAS DE SAN ISIDRO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza poda para despeje de luminaria 15288
7	62804	MANZANA H SECTOR 5 25-54	CIUADAELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62800
8	62805	CALLE 38A NO. 16A-25	RINCON DE GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
9	62806	VINIENDO DE CHIMITA HACIA EL PUENTE ANTONIA SANTOS	ANILLO VIAL PALENQUE	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por la cuadrilla grua
10	62811	POSTE 130 SECTOR CASA LINDA	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento identificando red rota por sulfatacion y luminarias desconectadas, se deja servicio establecido luminarias, 15398, 17513, 17514.
11	62812	DIAGONAL 105 NO.104E-196	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento cambiando luminaria , 15745. dejando servicio establecido.
12	62813	DIAGONAL 25B CASA 25B 40 MANZANA E SECTOR 5	CIUADAELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
13	62814	CALLE SEGUNDA TRANSVERSAL 17 A	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	luminaria Desconectada por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza la conexión servicio normalizado
14	62815	CARRERA 22B #22-50 GRACIAS	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de la luminaria por hurto de la red y daño de la tubería
15	62816	CALLE 44 A # 35 - 04	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
16	62817	BRISAS CAMPESTRE PARTE ALTA CASA 6 MANZANA C	ASENTAMIENTO HUMANO BRISAS DE RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	usuario manifiesta que el día viernes 06-03-2026 funciono bien el alumbrado publico, se hace pruebas de funcionamiento dejando el servicio normalizado.
17	62818	BRISAS DEL RÍO	BRISAS DEL RÍO	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
18	62819	SECTOR 2 MANZANA G 22-04	CIUADAELA NUEVO GIRON	LUMINARIA GIRAR	se Programa orientación de la luminaria con la grua canasta se le informa al usuario
19	62820	FINCA EL PARAÍSO	VEREDA MOTOSO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
20	62821	CRA. 26 #27-44	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos quemados en la luminaria servicio normalizado



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2026**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
21	62822	PUENTE PEATONAL COORDINADORA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento en luminaria 20890 ajustando fotocelda, dejando servicio establecido.
22	62823	VEREDA EL PILON	VEREDA EL PILON	SECTOR APAGADO	se encontró sulfatación en los conectores de Alimentación de la luminaria que a su vez conectan la Alimentación de la cancha lo cual causó que el taimer se desprogramara se retrógrado y se normalizo el servicio
23	62824	CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria ZD216 40W y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía y se instala a su vez zd229 de 50w también se cambiaron fotoceldas en mal estado y conectores sulfatados servicio normalizado
24	62825	PUENTE PEATONAL	MIRADOR DE SAN JUAN	PUENTE PEATONAL APAGADO	luminaria sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
25	62826	DESDE EL PUENTE EL LENGURKE ORRILLA DEL RIO	VILLA CAMPESTRE	SECTOR APAGADO	se elimina empalmes quemados en la caja de piso de distribución de las luminarias servicio normalizado
26	62827	SECTOR 5 MANZANA H CASA 25 54	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
27	62828	CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento de las luminarias servicio normalizado
28	62829	PETROCO KM 5,5 ANILLO VIAL FLORIDA PALENQUE	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se cambió redes rotas y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
29	62830	VIA PRINCIPAL	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminarias deltaled 64w defectuosas servicio normalizado
30	62831	CALLE 18B#19-27	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
31	62832	VEREDA EL PANTANO	VEREDA EL PANTANO	SECTOR APAGADO	se realiza cambio de conectores quemados por corto circuito en la red principal. se realiza operación y mantenimiento a luminarias, cambiando tramo de redes rotas, dejando el servicio normalizado.
32	62833	VEREDA CANTALTA	VEREDA CANTALTA	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se cambian fotocontroles y conectores quemados por corto circuito en la red principal, se retira luminaria 10930 y se ingresa al taller para su revision, se intala ZD229 de 50w dejando el sercicio normalizado.
33	62834	CALLE 40 23 65	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled de 40 W y se ingresa al taller para su mantenimiento y se instala ZD229 50W y se normaliza el servicio
34	62835	calle 19-cra 21D esquina	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled de 100W y se ingresa al taller para su mantenimiento y a su vez se instala luminaria deltaled de 120W y se normaliza el servicio
35	62836	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA DIRECTA	se realiza mantenimiento a luminarias, 2631, 4739, 3841, 3140. cambio de fotoceldas dejando servicio establecido.
36	62837	CARRERA 22B NO. 22A-03	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se instaló canalización y caja de inspección para habilitar circuito trabajo no culminado
37	62838	CRA 17 CÁMBULOS Y VILLAMIL	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantanimiento correctivo en la red. a luminarias, 1463, 14636. dejando servicio establecido.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2026**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
38	62839	MIRADOR DE LOS REYES FINCA RÍO DE ORO	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	LUMINARIA APAGADA	luminaria no pertenece al inventario de alumbrado publico se le informa que se Programa expansión de la luminaria tipo 1
39	62840	SECTOR LOPEZ	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias, fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se normaliza el servicio.
40	62841	CASA 49Y 50 .	VEREDA ANGULITO	REUBICACIÓN DE LUMINARIAS	se programa expansión tipo III, usuario manifiesta que se compromete a hacer limpieza al terreno para la instalación de la poste.
41	62842	CALLE 104 E #9-198	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra conectores sulfatados se cambian, se retira deltaled de 40w y se ingresa al taller para su revision, se instala ZD229 de 50w dejando el servicio normalizado.
42	62843	TRASVERSAL 22A DIAGONAL 10 Y CALLE 10	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se retira lyraled de 49w y se ingresa al taller para su revision, se intala lyraled de 49w dejando el servicio normalizado. se revisan cajas de inspección.
43	62844	CALLE 105 # 12-12	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	serealiza mantenimiento correctivo a fotocelda drla luminaria. 14828 dejando servicio establecido.
44	62845	CRA. 26 #27-44 C	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento se cambia ignitor y bombillo de 70w quemados por corto circuito en la red principal dejando el servicio normalizado.
45	62846	POSTE 64 SECTOR QUINTAS DE SAN ISIDRO	QUINTAS DE SAN ISIDRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mamtenimiento correctivo a luminarias, 15301, 15300, 15291, 15289, 15288, 15290. dejando servicio establecido.
46	62847	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo a luminarias, 8053, 2632.
47	62848	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de las luminarias con la cuadrilla 3 grua
48	62849	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	MANTENIMIENTO DE REDES	se realizo trabajo de mantenimiento en la caja de piso del poste 253 de la luminaria 8058
49	62850	FRENTE AL RESTAURANTE EL CULUMPIO	VEREDA NAZARETH	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 62871 de mantenimiento.
50	62851	CRA 21B 26A 75	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por daño en la red de distribución por poda de árbol servicio normalizado
51	62852	Canchas Gemelas	RIO PRADO	REFLECTOR APAGADO	se Programa mantenimiento de las luminarias por falta de material
52	62853	Calle 12A # 19 - 06	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mamtenimiento correctivo en luminarias, 15975. dejando servicio establecido.
53	62854	Calle 14A # 18 - 03	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se retira sepeialed de 41w y se ingresa al taller para su revision y se intala luminaria dejando el servicio normalizado.
54	62855	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió red dañada por intento de hurto en la luminaria servicio normalizado
55	62856	MALECON VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo en fotocelda. luminaria, 14486.bdejando servicii establecido.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2026**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
56	62857	LOS NARANJOS	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza la conexión servicio normalizado
57	62858	CRA 21 A 26 99	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	luminaria Desconectada por daño en la red por poda de árbol se realiza la conexión servicio normalizado
58	62859	CALLE 44 22-60	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados por daño en la red de la essa servicio normalizado
59	62860	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	REVISION DE REDES	se realizo trabajo de mantenimiento de caja de piso en el poste 254 de la luminaria 8054
60	62861	CALLE 23#26-82	RIO DE ORO II	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
61	62862	CABAÑA BAJA	VEREDA LA PARROQUIA	LUMINARIA CAIDA	luminaria 18978 luminaria Afectada por caída de árbol, se instaló luminaria zd 229 de 50w y se normalizó el servicio.  luminaria 18975 se encontró luminaria y fotocelda quemadas por sobretensión en red principal se cambió elementos y se normalizó el servicio.  luminaria 18959 se encontró luminaria quemada y poste ladiado por sedimento de terreno se endereza poste, se asegura poste usando red 2*4+4 de aluminio, como templete. se cambia luminaria y fotocelda y se normaliza el servicio.
62	62863	CARRERA 26 CON CALLE 26,	RIO DE ORO I	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias despejadas en la parte del puente peatonal no es competencia de alumbrado publico
63	62864	CALLE 33D 35-04	MIRADOR DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	
64	62865	Calle 18A # 29 y 30	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se cambió borneras quemadas en la luminaria servicio normalizado
65	62866	Cra 29 Calle 11 y 12	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
66	62867	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	MANTENIMIENTO DE REDES	se realiza trabajo de canalización y mantenimiento de cajas de piso de las luminarias 21088 y 8349 en el intercambiador el palenque
67	62868	CRA 18 # 13C-03	EL CONSUELO	LUMINARIA DESPEJAR	Se realiza despeje de luminaria según usuario. Servicio Normalizado.
68	62869	VIA NUEVA SAN ANTONIO DEL CARRIZAL HACIA LOS CONJUNTOS MONTEVERDI, MONTEBIANCO	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	sector apagado por daño en la red y tubería por obra civil usuario no contesta el teléfono
69	62870	CARRERA 22 #45 A 20	EL CARMEN	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento cambiando luminaria Delta led de 40w que es la que se encuentra instalada pero en la app figura omega plus de 40w. Se instala Luminaria zd 229 de 50w y se actualiza información. Servicio Normalizado.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2026**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
70	62871	JUNTO AL RESTAURANTE EL COLUMPIO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	luminaria 8012 encontro luminaria apagada se cambiaron, conectores y luminaria en mal estado se retiró luminaria zd216 de 40 y se instaló luminaria zd229 de 50w se normalizo el servicio.  luminaria 8013 se encontró luminaria quemada por sobretension se cambio luminaria y se normalizo el servicio. se retira luminaria ZD216 40W de 40W y se instaló luminaria zd229 de 50w.
71	62872	MANZANA 12 CASA 9	SINAI	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento a red aérea rota. se realizan empalmes nuevamente. Servicio Normalizado.
72	62873	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	MANTENIMIENTO DE REDES	se realizo trabajo de canalización y mantenimiento en las cajas de piso en el intercambiador el palenque
73	62874	DIAGONAL 105 #104E-196 BARRIO PORVENIR CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE PROVENZA 1	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se realiza manteneimto correctivo a fotocelda de luminaria, 15743. dejando el servicio establecido.
74	62875	SECTOR FINCA VILLA ALCIRA	VEREDA MOTOSO	POSTE A PUNTO DE CAER	se realiza mantenimiento correctivo a poste de concreto con # de apoyo, 369037. instalando uno usado dejando servicio establecido.
75	62876	CRA 21 A 26 99 CASA ESQUINERO 1 PISO	VILLA CAMPESTRE II	REVISION DE REDES	Usuaría manifiesta que la poda y tala de arbol fue realiza por los Bomberos.
76	62877	CARRERA 18 NO. 22 - 06	VILLA LINDA	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza poda y mantenimiento correctivo de red rota y fotoceldas a luminarias, 12498, 3826. dejando servicio establecido.
77	62878	VEREDA RIO DE ORO	VEREDA RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se cambió red y luminaria dañada por caída de arbol servicio normalizado
78	62879	CALLE 68B # 23B-38 CONJ MONTEBIANCO FRENTE A LA TORRE 3	CARRIZAL CAMPESTRE	SECTOR APAGADO	sector sin servicio por remodelacion de la vía se está realizando la fundición de las canastillas e instalación de la tubería para la normalizacion del servicio se le informa al usuario
79	62880	CALLE 14 21-44	EL CONSUELO	REVISION DE REDES	Se realiza Visita técnica en dirección de vivienda y se verifican que los cables reportados no corresponden a la red de alumbrado publico. Se informa al usuario.
80	62881	FRENTE A LA BOMBA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo de conector y se da cierre a reporte con reporte de reposicion #25
81	62882	CRA 29 # 29-68	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento cambiando bombillo sodio de 70W. Servicio Normalizado.
82	62883	DIAGONAL 54B # 22C -68	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento cambiando luminaria Lyra led por otra luminaria Lyra led de las mismas referencias. Servicio Normalizado.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2026**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
83	62884	PARTE MEDIA	VEREDA LLANADAS	SECTOR APAGADO	luminaria 9816 se encontró red en mal estado por vida útil, se cambió trayecto en mal estado y se normalizo el servicio. luminaria 9445 se encontró luminaria quemada por sobretension se cambio luminaria y se normalizo el servicio.
84	62885	COMPLEJO DEPORTIVO LA MESETA	VILLA DE LOS CABALLEROS	MANTENIMIENTO DE REDES	se realizo trabajo de mantenimiento de cajas en la obra complejo deportivo la meseta
85	62886	PARQUE INFANTIL	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se realiza la instalación de la luminaria 8663 la cual se había retirado para llevar a taller a reparación. Se instala nuevamente dejando el servicio normalizado
86	62887	PARQUECITO DEL COLEGIO GARCIA PEÑA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA INTERMITENTE	SE REALIZA MANTENIMIENTO ALA LUMINARIA 13387 SE ENCONTRÓ SULFATACIÓN EN CAJA DE PISO . SERVICIO NORMALIZADO
87	62888	CRA 21A # 22-100 PARQUECITO FRENTE A LA LICORERIA MELENDEZ , VILLA CAMPESTRE III ETAPA	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra forocontrol quemado por llluvias. se encuentra red subterránea en mal estado se programa cambio de red principal y bajante cajas de inspección y tubería pvc de la luminaria europa de 40w.
88	62889	CALLE 105 # 12-12	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo a luminaria, 14828 cambiando una 100w a 120w ya que no hay disponibles de 100w. dejando servicio establecido.
89	62890	TRANS 6D # 109-58	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal se normaliza el servicio.
90	62891	CARRERA 29 CALLE 12 JUNTO AL MURO	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró reflectores apagados y por fotocelda girada debido a caída de árbol se realizó poda de despeje, se ajustó fotocelda y se redireccionaron reflectores y se normaliza el servicio.
91	62892	FRENTE A MAS POR MENOS DONDE VENDEN LAS EMPANADAS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria delatada de 64w en mal estado por sobretención. se cambió a luminaria y se normalizó un servicio.
92	62893	FRENTE A LA PUERTA GRANDE DE GIRON	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	usuario manifiesta que en el momento de hacer el reporte aún no habían encendido las luminarias, aun no había oscurecido. pero que están en normal funcionamiento
93	62894	POSTE 76 SECTOR LOS CAMBULOS	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo de luminaria 14813. dejando servicio establecido.
94	62895	POSTE 80 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo de las luminarias, 15825, 15823. dejando servicio establecido.
95	62896	VIA A LA ESCUELA	VEREDA PEÑAS	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria apagada, por fotocelda desanclada. se ajusto fotocelda y se ajustaron conectores. se normaliza el servicio.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2026**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
96	62897	CALLE 13A PEATONAL 13_22	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra conectores sulfatados se cambian y se normaliza el servicio.
97	62898	CALLE 21 # 22-20, AL LADO DE LA CANCHA DE MICRO	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se cambia fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal, se normaliza el servicio.
98	62899	CALLE 21 # 24-21 Y CALLE 20 A 24-51	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra luminaria dañada se retira y se ingresa al taller para su revision se instala luminaria sepialed de 41w y se normaliza el servicio. se revisan luminaria 16795 funciona bien se le informa al usuario y se normaliza el servicio.
99	62900	VEREDA RIO DE ORO	VEREDA RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se retira zd216 de 40w y se kngresa al taller para su revision, se intala ZD229 de 50w y se normaliza el servicio.
100	62901	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	SE REALIZA CONEXIÓN AEREA PROVISIONAL PARA LA ALIMENTACIÓN DEL CIRCUITO POR DAÑO EN LA TUBERÍA Y EL CABLEADO SUBTERRÁNEO. EL POSTE NO SE INGRESA EN EL MATERIAL POR ORDEN DE SUPERVISOR Y ALMACÉN.
101	62902	PARQUE COCAL	EL LLANITO	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra conectores sulfatados y líneas rotas por corto circuito en la red principal y por lluvias se cambian se revisan cajas de inspección y se normaliza el servicio.
102	62903	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se encontró red sulfatada se elimina sulfatacion, se reconecto usando conectores de PERFORACION y se normalizo el servicio.
103	62904	VEREDA CARRIZAL FINCA VISTA HERMOSA	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA DIRECTA	se retira luminaria ZD216 40W y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala luminaria zd229 de 50w servicio normalizado
104	62905	CRA 20 29A 67 CASTILLA REAL I	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte para cambio de cajas de inspección tubería red subterránea y bajante de la luminaria 11485 se le dice al Supervisor para programar reporte. se aísla red subterránea de luminaria.
105	62906	CRA 28 # 27-26, LA ROSITA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA EL KIT COMPLETO DE BALASTO AL FAROL 6433. NO SE INGRESA CODIGO DE BOMBILLO PORQUE NO TENÍAN.
106	62907	PARCELA EL ENCANTO SECTOR FINCA TERRANOVA VEREDA CHOCOA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria omega plus de 40w y se ingresa al taller para su mantenimiento a su vez se instala ZD229 50W y se normalizo el servicio
107	62908	PARQUE CRA 17A CON CALLE 57 Y 58 POLIDPEORTIVO 1	EL PALENQUE	FAROL APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra fotocontrol quemado por fuertes lluvias se cambia y se normaliza el servicio.
108	62909	CRA 29 29 68 GIRON CENTRO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO DE SODIO DE 70W AL FAROL 2990.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2026**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
109	62910	FINCA VILLA CLAUDIA VEREDA BOCA DEL MONTE MOTOSO	VEREDA BOCAS DEL MONTE	REDES ROTAS	se cambio red de Alimentación el mal estado por caída de árbol por deslizamiento de tierra y se normalizo el servicio
110	62911	ALTOS DEL CARRIZAL	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	SE REALIZA DESPEJE DE LAS LUMINARIAS 15195 Y 15194.
111	62912	SECTOR CHIMITA	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo a luminarias, 5138, 14330. dejando servicio establecido.
112	62913	PARQUE PRINCIPAL PALENQUE	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se retira se paled de 41w y se ingresan al taller para su revision se instala se paled de 41w y se normaliza el servicio.
113	62914	PUENTE DE CARRIZAL GIRÓN AL LADO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS	MIRADOR DE SAN JUAN	PUENTE PEATONAL APAGADO	se realiza operación y mantenimiento se revisan cajas de inspección se encuentra red principal hurtada se habilita y se normaliza el servicio, queda una luminaria deshabilitada por hurto en la red de bajante de la luminaria.
114	62915	CALLE 104 E # 12-26	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se encuentra luminaria sin fotocelda. se realiza mantenimiento correctivo a luminaria 5377, dejando servicio establecido.
115	62916	SECTOR 2 MANZANA B NO 21-76	CIUDADELA NUEVO GIRON	POSTE A PUNTO DE CAER	USUARIO MANIFIESTA QUE LA LUMINARIA ESTA FUNCIONANDO EL REPORTE ES POR EL POSTE QUE POR LAS LLUVIAS ESTA SEDIENDO . SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO EL CUAL SE LE REPORTE AL SUPERIOR
116	62917	POSTE 227, 200,	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	luminarias 13943 y 3664 se instala tapa a las cajas de inspección. luminaria 8342 se encontró red sulfatada por humedad se eliminó sulfatación, se cambió trayecto de bajante, salida del transformador y se normaliza el servicio.
117	62918	POSTE 202	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento preventivo identificando luminaria 3756. estado quemada por cortocircuito. segun el reporte se pide la luminaria para cambio pero no hay disponibles en el almacen de 140w para avenidas.
118	62919	poste 203, 204	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo de luminarias, 8325, 8326. dejando servicio establecido.
119	62920	poste 184, 180, 177, 069	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se revisaron redes principales y se medio tensión el daño esta en las luminarias se programa la grúa para cambio de luminarias
120	62921	VIA DE INGRESO A LOS PUENTES DE CARRIZAL	CARRIZAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento correctivo a luminarias, 19550, 19549, 19548, 19547, 19546, 19545, dejando servicio establecido.
121	62922	BOMBEROS EL POBLADO	EL POBLADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento correctivo frente sector bomberos, autopista aeropuerto. de conectores y fotoceldas a luminaria directas, 16636, 15160, 16037, 16038, 16637, 16040. dejando servicio establecido.
122	62923	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	LUMINARIA DIRECTA	se realiza mantenimiento correctivo luminaria 13578. dejando servicio establecido.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2026**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
123	62924	CALLE 60 D 16 C 07 CIUDADELA COMFENALCO	CIUDADELA COMFENALCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se revisan cajas de inspección y se encuentra red rota en bajante se enpalma y se normaliza el servicio.
124	62925	DIAGONAL 54C NO. 22B-05	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA INTERMITENTE	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 2932 DE 49W LA CUAL SE ENCONTRABA INTERMITENTE SE REALIZA CAMBIO SERVICIO NORMALIZADO
125	62926	VÍA PRINCIPAL SE ENCUENTRAN DOS LUMINARIAS SIN FUNCIONAMIENTO RECTA DESPUÉS DE LOS GALPONES YUCATÁN HASTA LA FINCA HÉCTOR MANTILLA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria ZD216 40W y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala zd229 de 50W servicio normalizado
126	62927	QUEBRADA LAS MACANAS	ALTOS DEL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se despejan y se normaliza el servicio. se actualiza barrio de luminaria.
127	62928	CANCHA ALTOS DEL POBLADO	ALTOS DEL POBLADO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se hace despeje se corta ramas que interfieren la luminaria y la red principal se cambian conectores Sulfatados por corto circuito en la red principal y se normaliza el servicio. se actualiza barrio de luminaria.m
128	62929	CALLE 33 # 26-36	CASCO ANTIGUO	FAROL GIRADO	Se ajustan anclajes del farol a la fachada. Se verifica funcionamiento. Servicio Normalizado.
129	62930	QUEBRADA LAS MACANAS CERCA CANCHA ALTOS DEL POBLADO	BELLAVISTA PARTE BAJA	LUMINARIA DESPEJAR	USUARIO MANIFIESTA QUE EL REPORTE YA LE DIERON SOLUCIÓN EL DIA 21 DE MARZO OTRO CUADRILLA SERVICIO NORMALIZADO
130	62931	CALLE 50 23-04	BRISAS DEL RIO	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	SE LLAMA AL USUARIO Y MANIFIESTA QUE EL REPORTE YA FUE ATENDIDO DIAS ANTERIORES POR LA CUADRILLA OYM SERVICIO NORMALIZADO
131	62932	FINCA EL PALMAR CANCHA FANY TORRES	VEREDA ALTAMIRA	CANCHA APAGADA	se retiraron reflectores SYLFLOOD de 200W en mal estado y se ingresan al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instalan nuevos servicio normalizado
132	62933	CALLE 13A NO PEATONAL 13-22	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	SE LLAMA AL USUARIO QUE EL REPORTE YA FUE ATENDIDO POR OTRO CUADRILLA EN DIAS ANTERIORES SERVICIO NORMALIZADO
133	62934	CALLE 32A #12A-93	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA INTERMITENTE	SE REALIZA MANTENIMIENTO ALAS LUMINARIAS 15212 SE ENCONTRO FOTOCELDA GIRADA Y 4838 LA CUAL SE INSTALA LUMINARIAS ZD219DE 50w Y SE RETIRA DELTALED DE40W LA CUAL DENTRA AL TALLER SERVICIO NORMALIZADO



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2026**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
134	62935	CRA 28 # 34A-31 FRENTE AL ASCILO EL SEÑOR DE LOS MILAGROS	EL LLANITO	FAROL APAGADO	Se realiza mantenimiento cambiando Balasto, arrancador, condensador y Bombillo. Se realiza prueba de funcionamiento quedando ok. Servicio Normalizado.
135	62936	VIA SECTOR CARRIZAL	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza mamtenimiento preventivo ajuste de fotocelda en carrizal campestre a luminarias, 19396, 19395. dejando servicio establecido.
136	62937	VEREDA CARRIZAL	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo a luminaria, 13476. dejando servicio establecido.
137	62938	CALLE 61 NO. 22C-09	CARRIZAL LA NUEVA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo en conectores, carrizal la nueva de la luminarias, 6798. dejando servicio establecido.
138	62939	VÍA DE INGRESO A LOS PUENTES DE CARRIZAL	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza reporte de mantenimiento de las luminarias 19396, 19395, 19394. dejando servicio establecido.
139	62940	CASTILLA REAL I	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se realiza cambio de tubería de red subterránea, cajas de inspección se cambian bajante y red principal. servicio Normalizado
140	62941	CALLE 27A NO 28A-06 PASAJE ROSITA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	Se Realiza Mantenimiento cambiando bombillo de sodio. Se realiza prueba de funcionamiento. Servicio Normalizado.
141	62942	Calle 17 # 14-07	LOS BAMBUES	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento cambiando Luminaria y fotocelda. Servicio Normalizado
142	62943	CARRERA 22B NO. 22-48	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento, cambiando Luminaria Lyra led por otra Lyra de la misma potencia. Servicio Normalizado.
143	62944	VILLA CAROLINA 2	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza poda de despeje a luminaria y se normaliza el servicio.
144	62945	SECTOR 3 MANZANA A CASA 24 29	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	SE LLAMA AL USUARIO Y SE LE INDICA QUE EL ARBOL A PODAR NO INTERFIERE CON EL ALUMBRADO PÚBLICO SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO
145	62946	CARRERA 21A NO. 24A-04	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se cambia ducteria principal pvc y alimentación y se instala caja de inspección dejando el servicio normalizado.
146	62947	CARRERA 27 # 11-27	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria vegaled de 40w en mal estado se retiró , se llevó a almacén para garantía. en su lugar se instaló luminaria zd 229 de 50w y se normaliza el servicio.
147	62948	CALLE 11B 20-33	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró red rota por sulfatacion en conectores se cambió conectores, se reconecto y se normalizó el servicio
148	62949	URBANIZACION SAN JORGE	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo de red, se encuentra desconectada sin conectores de luminarias, 14372, 14429.dejando servicio establecido.
149	62950	CARRERA 19 SILVA	AV CARRERA 19	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo en av. cra. 19 frente a ferreteria silva de las luminarias, 14847, 14543, 14540. dejando servicio establecido.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2026**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
150	62951	RETORNO RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se realiza operación y mantenimiento revisión de cajas de inspección se encuentran redes sulfatadas y rotas se procede a cambio de redes dejando el servicio normalizado.
151	62952	CALLE 34 TODO EL PARQUEADERO	RINCON DE GIRON	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por conectores en mal estado debido a cortocircuito se cambió conectores y se normalizó el servicio.
152	62953	CRA 14 # 13B 09	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento a luminarias, cambiando fotocontroles dañados. Servicio Normalizado.
153	62954	PARQUE ARENALES I	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias del Parque se revisan cajas de inspección y se encuentra daño en la red principal redes rotas, se normaliza el servicio.
154	62955	TRASVERSAL 107 CON CRA 15 ESQUINA	CIUDAD METROPOLITANA	POSTE A PUNTO DE CAER	se realiza Visita de inspección al lugar, el poste no pertenece a alumbrado publico. se llamó a usuario, se habló con el personalmente y se le explicó que el poste pertenece a telefonía.
155	62956	PUENTE LOCO ENTREDA AL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda quemada por sobretensión en red se cambió fotocelda y se normalizó el servicio.
156	62957	PARQUE LAS TORTUGAS CRA 25 # 16-50	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento en cajas de piso, cambio de red subterránea y de luminaria. Servicio Normalizado.
157	62958	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	FUNDICION DE CANASTILLAS	luminaria 4859 se funde canastilla y se instala caja de inspección, tapa para caja para instalación de poste caído por accidente de tránsito.
158	62959	PUENTE SAN JORGE	CIUDADELA VILLAMIL	REFLECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento correctivo, en puente san jorge, ciudadela villamil. de los reflectores, 14701, 14704, 15814, 15819, 14703, 14710. dejando servicio establecido.
159	62960	FRENTE RESTAURANTE UEPACOLOMBIA	VEREDA LA PARROQUIA	POSTE A PUNTO DE CAER	luminaria 20621 se encontró luminaria con brazo partidos debido a caída de árbol. se cambió brazo y se normalizó el servicio.  luminaria 16551 se encontró poste ladeado por sedimentación de terreno se endereza poste usando diferencial se le echa concreto para una mayor resistencia. se normalizó el servicio.
160	62961	CALLE 9 CON CRA 28A ESQUINA	ARENALES IV	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra luminaria en mal estado se cambia y se ingresa al taller para su revisión, se instala sepialed de 41w dejando el servicio normalizada.2
161	62962	TRANSVERSAL 21C CON DIAGONAL 9B PARQUE DE LAS GARZAS	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se revisan cajas de inspección y se encuentran conectores en mal estado se cambian y se normaliza el servicio.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2026**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
162	62963	MANZANA 12 CASA 9	SINAI	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra en mal estado se retira y se ingresa al taller para su revision, se intala ZD229 de 50w y se actualiza información del SIAP. se cambia red aerea en mal estado.
163	62964	CIUADELA VILLAMIL	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo a luminarias, 14565, 14567 y se realiza mantenimiento preventivo a luminarias, 15285, 15283. dejando servicio establecido.
164	62967	PUEENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo 13507, 13520, y mantenimiento preventivo a luminaria, 13506. dejando servicio establecido.
165	62968	POSTE 230 AUT.BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se evidencian conectores sulfatados, se realiza la reparación realizando el cambio de conectores
166	62969	VEREDA EL ALTO DE LA ALDEA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	POSTE LADEADO	se realiza mantenimiento preventivo de poste ladiado en vereda el alto de la aldea. se deja correctamente instalado y dejando servicio establecido. luminaria, 9011.
167	62970	ARUOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	FUNDICION DE CANASTILLAS	se realiza mantenimiento correctivo de canastilla, R// 62970
168	62971	CR 27 31-26	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a farol y se encuentra bombillo quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se normaliza el servicio se le hace pruebas de funcionamiento.
169	62972	CRA 22 ENTRE 36-37-38	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se instaló red principal y se reconectando luminarias caída por sulfatacion y hurtada por habitantes de calle servicio normalizado
170	62973	ENTRADA DEL COLEGIO DE SANANTONIO DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	MANTENIMIENTO DE REDES	se realiza cambio de tubería pvc
171	62974	CANCHA MICRO	EL POBLADO	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el reporte # 62979
172	62975	FRENTE A ENTRADA TRANS EJES CALLE 33 PARALELA 17 Y 18	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte #62951 de operación y mantenimiento.
173	62976	CANCHA DE TIERRA	BALCONES DE GIRON	REFLECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento correctivo, a reflector 11294. dejando servicio establecido.
174	62977	SENA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontraron redes principales sulfatadas se reconectaron y se eliminan sulfataciones servicio normalizado
175	62978	CRA 27 # 31-34	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión a farol colonial y se le hace pruebas de funcionamiento, se instala vidrio y se normaliza el servicio.
176	62979	cancha de microl	BRISAS DEL RIO	CANCHA APAGADA	se encontró temporizador en mal estado por cortocircuito y se cambio normalizado el servicio
177	62980	VIA PRINCIPAL ENTRADA	PUEBLITO VIEJO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra luminaria en mal estado se retira yvse ingresa al taller para su revision se intala ZD229 50w y se noramliza el servicio. se actualiza potencia de luminaria.
178	62981	CASA UNO	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se realiza llamada al usuario manifiesta que pide 2 expansiones para dos postes qué se encuentran sin luminarias se le explica al usuario que tiene que pasar una carta ala empresa para su aprobación de luminarias se le informa a base.
179	62982	CASA 6 MANZANA C	BRISA CAMPESTRE	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra red aerea principal en mal estado se cambia por aluminio # 6 dejando el servicio normalizado.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2026**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
180	62983	CALLE 44 LA CANCHA	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento se encuentra reflectores apagados se revisan cajas de inspección se encuentra red rota por vandalismo se arregla y se normaliza el servicio. se programa reloj a su horario habitual.
181	62984	CALLE 106 CON 8 ESQUINA EL HOYO UNO GIRO	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria y se encuentra conectores en mal estado y fotocontrol se cambian y se normaliza el servicio.
182	62986	ENTRADA DEL BARRIO	PORTAL DE LA ALDEA	REVISION DE REDES	Se realiza Visita Técnica y se toma registro fotográfico de redes descolgadas que no pertenecen a Isag. Se informa en la base porque usuario no contesto el celular.
183	62989	CALLE 27A NO 28A 06 PASAJE ROSITA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento a farol cambiando elementos en mal estado. Servicio Normalizado.
184	62993	CANCHA DE TIERRA	RINCON DE GIRON	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se retrógrado reloj y se normalizo el servicio
185	62994	CRA 27 31 10	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillos quemado por sobretension y se normalizo el servicio
186	62996	VIA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	POSTE DESTRUIDO	se realiza mantenimiento correctivo de poste destruido y luminaria hurtada # 12885 . dejando servicio establecido.