



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2024

| N | Reporte Técnico | Dirección | Barrio | Actividad | Solución Trabajo Realizado |
|----|-----------------|--|----------------------------|------------------------|---|
| 1 | 59411 | QUEBRADA LAS MACANAS | EL POBLADO | SECTOR APAGADO | Se Realizo Coneccion a Cableado de la Red Principal, Se Conecto y se Realizo El Servicio |
| 2 | 59412 | SECTOR LA ARENERA | ANILLO VIAL | TRANSFORMADOR | se realizo cambio del transformador 027 del anillo vial sector de la arenera debido a que presuntamente una de sus bobinas se encontraba en corto |
| 3 | 59413 | MANZANAG FRENTE A LA CASA 82 | VILLA DEL SOL | LUMINARIA INTERMITENTE | reporte solucionado con reporte de modernización # 1371. |
| 4 | 59414 | CARRERA 19 CLL 56A PARQUE PRINCIPAL AL LADO DE LA VIRGEN | EL PALENQUE | LUMINARIA CAIDA | usuario entrega luminaria lyaled, se encuentra la base partida se ingresa al taller para su revisión. se encuentra luminaria con conexión externa. |
| 5 | 59415 | POSTE 19 VIA CANEYES | VIA CANEYES | LUMINARIA APAGADA | Luminaria desconectada de la bornera. Se conecta Luminaria normalizando el servicio. |
| 6 | 59416 | CARRERA 12 NO. 57-71 | ZONA INDUSTRIAL | LUMINARIA APAGADA | se retiran luminarias quemadas se ingresan al taller para reposición |
| 7 | 59417 | PARCELA VILLA PATY | VEREDA NAZARETH | LUMINARIA APAGADA | Se Le Informa Al Usuario que las Luminarias de Ese Poste No pertenecen a alumbrado Público que son luminarias privadas |
| 8 | 59418 | CALLE 46 NO. 16-165 PATIOS DE LA FISCALIA | RINCON DE GIRON PARTE ALTA | FAROL APAGADO | reporte solucionado con reporte de modernización # 1370. |
| 9 | 59419 | SECTOR PATIOS DE LA FISCALIA | RINCON DE GIRON PARTE ALTA | LUMINARIA APAGADA | reporte solucionado con reporte de modernización # 1370. |
| 10 | 59420 | CARRERA 24 NO. 30-36 | CASCO URBANO | LUMINARIA APAGADA | se realiza mantenimiento a luminaria se encuentra borneras sueltas se revisan se cambian y se normaliza el servicio. |
| 11 | 59421 | MANZANA 67 LOTE 5 | VEREDA ACAPULCO | LUMINARIA APAGADA | reporte solucionado con la modernización #1376 |
| 12 | 59422 | DIAGONAL 10 21A - 02 | ALTOS DE ARENALES | LUMINARIA APAGADA | se realiza mantenimiento a luminaria se encuentra corto en red subterránea se cambia conector sulfatado normalizando el servicio. |
| 13 | 59423 | CRA 29A # 34A-150 | EL LLANITO | LUMINARIA APAGADA | se realiza mantenimiento aluminiaria se instala fotocelda, no se encontró fotocelda servicio normalizado. |
| 14 | 59424 | CASA 122 | ALTOS DE ANDINA | LUMINARIA APAGADA | se realiza mantenimiento aluminiarias y se encuentran conectores sulfatados y se despeja luminarias. |
| 15 | 59425 | CALLE 46 NO. 16-165 PATIOS DE LA FISCALIA | RINCON DE GIRON PARTE ALTA | LUMINARIA APAGADA | reporte solucionado con reporte de modernización # 1370. |
| 16 | 59426 | SECTOR PATIOS DE LA FISCALIA | RINCON DE GIRON PARTE ALTA | LUMINARIA APAGADA | reporte solucionado con reporte de modernización # 1370. |
| 17 | 59427 | CALLE 33B NO.32B-55 | VILLA CAROLINA II | LUMINARIA APAGADA | se realiza mantenimiento a luminarias se retiran y se ingresan al taller para su revisión, se instalan luminarias y se normaliza el servicio. |
| 18 | 59428 | CANCHA DE TIERRA | EL POBLADO | CANCHA APAGADA | se realiza mantenimiento a cancha se encuentra bajante quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se normaliza el servicio. |



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2024

| N | Reporte Técnico | Dirección | Barrio | Actividad | Solución Trabajo Realizado |
|----|-----------------|---|-----------------------|-----------------------------|--|
| 19 | 59429 | QUINTAS DE SAN ISIDRO | QUINTAS DE SAN ISIDRO | LUMINARIA DESPEJAR | se realizo poda a las luminarias 15447 15446 15448 y 15449 del parque Quintas de San isidro debido a que estaban quedando tapadas por ramas de árbol y esto estaba aumentando la inseguridad del sector. servicio normalizado. |
| 20 | 59430 | EL GALLINERAL | GALLINERAL | PARQUE APAGADO | se encontraron líneas rotas por rama de árbol que hacían que todo un sector de luminarias en el parque gallineral estuviese apagado. se realizo poda y se reparo la linea de baja tension. luminaria 16498 |
| 21 | 59431 | VIA PRINCIPAL HACIA EL CORREIDOR | VILLA DEL SOL | LUMINARIA APAGADA | se realiza mantenimiento a luminaria se normaliza el servicio conectores sulfatados. |
| 22 | 59432 | DESDE EL PUENTE DE GASÁN HACIA EL TRANSFORMADOR | CHIMITA | SECTOR APAGADO | se encontraron líneas sulfatadas y rotas en la caja de piso de la luminaria 2664 haciendo que todo el sector hasta gasan estuviese apagado. servicio normalizado. |
| 23 | 59433 | CALLE 18 # 21-04 AL FRENTE | PORTAL CAMPESTRE II | LUMINARIA APAGADA | se realiza mantenimiento a luminaria se encuentran conectores sulfatados del bajante se cambian y se normaliza el servicio. |
| 24 | 59434 | CRA 28 # 30-15 PARQUE PERALTA | GIRON CENTRO | LUMINARIA APAGADA | se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra bombillo quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se normaliza el servicio. |
| 25 | 59435 | DIAGONAL 18A NO. 6A-13 | MESETA III LA HOYADA | LUMINARIA APAGADA | se programa modernización de las luminarias |
| 26 | 59436 | PARQUE | CASTILLA REAL II | LUMINARIA DESPEJAR | se realizo poda a ramas de árbol que estaban sobre las líneas de alimentación de la luminaria 14026. servicio normalizado. |
| 27 | 59437 | CRA 19 CON CALLE 57 PARQUE PRINCIPAL | EL PALENQUE | PARQUE APAGADO | Se Encontró Fotocelda girada se se ajusto en el sitio y se normalizó en servicio. |
| 28 | 59438 | CALLE 33 32B-02 | VILLA CAROLINA II | LUMINARIA APAGADA | Fotocelda quemada por sobre tensión se cambio por una nueva y se normalizó el servicio |
| 29 | 59439 | parque el cocal | EL LLANITO | FAROL APAGADO | Se Retira Farol Para llevarlo al Taller para su Respectivo Mantenimiento |
| 30 | 59440 | CANCHA | VEREDA MOTOSO | CANCHA PROGRAMAR RELOJ | se realiza programacion por solicitud de la junta de accion comunal debido a un evento |
| 31 | 59441 | GIRON CENTRO | GIRON CENTRO | MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS | se realizo cambio de bombillos defectuosos en la fachada de la alcaldia por petición del alcalde |
| 32 | 59442 | RINCON DE GIRON | ANILLO VIAL | SECTOR APAGADO | se realiza revisión a cajas de inspección de red subterránea y todo se encuentra en su normalidad, se encuentra control manipulado por personal externo se asegura control con su respectiva tapa y se normaliza el servicio. |
| 33 | 59443 | CRA 32 CON CALLE 31 ESQUINA AL LADO DE LA CASA 06 | ALDEA ALTA | REVISION DE REDES | redes no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario |



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2024

| N | Reporte Técnico | Dirección | Barrio | Actividad | Solución Trabajo Realizado |
|----|-----------------|--|-------------------------|--------------------|--|
| 34 | 59444 | SECTOR 4 MANZAN G 26-13 | CIUADELA NUEVO GIRON | SECTOR APAGADO | se cambio conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado |
| 35 | 59445 | CRA 27 CON CALLE 34 ESQUINA | EL LLANITO | LUMINARIA DIRECTA | Se Encontró Fotocelda Quemada Se Cambio por Una Nueva Y Se Normalizó el servicio. |
| 36 | 59446 | TORRE 5 APTO 103 SECTOR 7 | CIUADELA NUEVO GIRON | LUMINARIA APAGADA | se programa mantenimiento con la grúa se le informa al usuario |
| 37 | 59447 | EL LAGUITO | VEREDA BARBOSA | LUMINARIA APAGADA | se cambio elementos defectuosos en la luminaria servicio normalizado |
| 38 | 59448 | VIA CANEYES SENTIDO NORTE SUR | VIA CANEYES | LUMINARIA APAGADA | se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminarias servicio normalizado |
| 39 | 59449 | TRANSVERSAL 6B CON 109 | MARIANELA ESPAÑA | LUMINARIA APAGADA | Luminaria 14453 defectuosa se desmonto y se llevó al taller, 14189 se Encontró Fotocelda en mal estado se cambio por una nueva y se normalizó el servicio. |
| 40 | 59450 | CALLE 2C 17-43 | VILLA DE LOS CABALLEROS | LUMINARIA DIRECTA | Se Encontró Luminaria Directa se Cambio Fotocelda quemada, Servicio Normalizado |
| 41 | 59451 | av caneyes | VIA CANEYES | AVENIDA APAGADA | reporte solucionado con el día 12/06/24 |
| 42 | 59452 | POLIDEPORTIVO CHOCOITA | VEREDA CHOCOITA | LUMINARIA DESPEJAR | No Se Pudo Realizar ya que Las ramas Están Muy Distantes del punto de apoyo del Operario |
| 43 | 59453 | CALLE 28 # 30-29 | SAGRADO CORAZON | LUMINARIA APAGADA | Se Encontraron Redes Rotas Se Volvió A tender Red de alimentación y se volvió a conectar luminarias, Servicio Normalizado |
| 44 | 59454 | CALLE 50#2633 | BRISAS DEL RIO | LUMINARIA APAGADA | conectores Sulfatados se cambiaron y se normalizó el servicio |
| 45 | 59455 | CRA 24 CON CALLE 10B | VILLAS DE SAN JUAN | LUMINARIA APAGADA | Se Realizo retiro De luminaria por Sobretension Luminaria Estallada, Se Retira Pal Taller y se Normalizó el Servicio. |
| 46 | 59456 | LOMA BAJANDO DEL MIRADOR DE ARENALES HACIA VILLAS DE SAN JUAN LADO DERECHO | MIRADOR DE ARENALES | LUMINARIA APAGADA | se programa mantenimiento con Grúa |
| 47 | 59457 | CRA 29 # 22-41 | GALLINERAL | LUMINARIA APAGADA | se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado |
| 48 | 59458 | SAN JORGE | URB. SAN JORGE | LUMINARIA APAGADA | se realizo mantenimiento a las luminarias 14428 y 14368. se encontró línea sulfatada y rota dentro de la tubería subterránea. |
| 49 | 59459 | CALLE 19 Y CALLE 20 | PORTAL CAMPESTRE II | LUMINARIA APAGADA | se cambio líneas rotas en las luminarias servicio normalizado n |
| 50 | 59460 | TORRE 5 | CIUADELA NUEVO GIRON | CUADRA APAGADA | reporte solucionado con el número 59462 |
| 51 | 59461 | MANZANA 36 LOTE 20 | VEREDA ACAPULCO | LUMINARIA APAGADA | Se Realizo Modernización A la Luminaria Reporte 1380 |
| 52 | 59462 | SECTOR 4 MANZANA A 26 11 | CIUADELA NUEVO GIRON | LUMINARIA APAGADA | se cambio fusible quemado en el transformador exclusivo de alumbrado público servicio normalizado |
| 53 | 59463 | SECTOR 4 MANZANA A 26 29 | CIUADELA NUEVO GIRON | LUMINARIA APAGADA | reporte solucionado con el número 59462 |
| 54 | 59464 | SEC 4 MANZ M # 26-30 | CIUADELA NUEVO GIRON | LUMINARIA APAGADA | reporte solucionado con el número 59462 |



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2024

| N | Reporte Técnico | Dirección | Barrio | Actividad | Solución Trabajo Realizado |
|----|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 55 | 59465 | CRA 22 B # 22-50 EN EL PARQUE POR LA PEATONAL | ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL | LUMINARIA APAGADA | Se Despejo Luminaria y Se Cambio Luminaria Defectuosa |
| 56 | 59466 | VIA DE ACCESO CIUADELA NUEVO GIRON | CIUADELA NUEVO GIRON | LUMINARIA APAGADA | usuario no contesta, Dirección incierta. |
| 57 | 59467 | CALLE 31 23-56 | GIRON CENTRO | LUMINARIA APAGADA | se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra fotocontrol girado se arregla y se normaliza el servicio. |
| 58 | 59468 | DIAGONAL 9 # 20-07 | JARDIN DE ARENALES | LUMINARIA APAGADA | se realiza revisión a red aérea de arranque y se encuentra voltaje 220v, programas grúa para revisión de luminarias. |
| 59 | 59469 | GIRON CENTRO | GIRON CENTRO | LUMINARIA APAGADA | lo pone ahí y él empieza a escribir ahí todo lo que va escuchando que se diga a veces de pronto por el tráfico o algo le toca uno ponérselo aquí bien cerquita o taparle así para que le capte bien lo |
| 60 | 59471 | VEREDA ACAPULCO | VEREDA ACAPULCO | CANCHA PROGRAMAR RELOJ | Se Programa Cancha Para Evento De La comunidad |
| 61 | 59472 | MIRADOR DE ARENALES | MIRADOR DE ARENALES | SECTOR APAGADO | se encontro sector apagado por conectores sulfatados en la red de baja tension. luminaria 5125 |
| 62 | 59473 | ALDEA ALTA | ALDEA ALTA | LUMINARIA DIRECTA | se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra fotocontrol directo se cambia y se normaliza el servicio. |
| 63 | 59474 | PARQUE PRINCIPAL DE GIRON | CASCO URBANO | LUMINARIA APAGADA | se realizo cambio de las luminarias 4393 y 4383. servicio normalizado. |
| 64 | 59475 | Sector 5 manz D casa 26-06 | CIUADELA NUEVO GIRON | LUMINARIA APAGADA | SOLUCIONADO CON EL REPORTE 59487 |
| 65 | 59476 | SECTOR 4 MANZANA G 26-13 | CIUADELA NUEVO GIRON | SECTOR APAGADO | SOLUCIONADO CON EL REPORTE 59487 |
| 66 | 59477 | SECTOR 4 MANZANA M - 26-30 | CIUADELA NUEVO GIRON | SECTOR APAGADO | SOLUCIONADO CON EL REPORTE 59487 |
| 67 | 59478 | CRA 25 ESQUINA DETRAS DE LA RINCONADA | GIRON CENTRO | LUMINARIA APAGADA | Reporte Solucionado con Reporte de Modernización 1385 |
| 68 | 59479 | CRA 26 # 31-74 | GIRON CENTRO | LUMINARIA APAGADA | Se Encontró Cable Urtado se volvió A Instalar Red de la Luminaria. Servicio normalizado |
| 69 | 59480 | ESQUINA SECTOR 4 TRANSFORMADOR | CIUADELA NUEVO GIRON | SECTOR APAGADO | SOLUCIONADO CON EL REPORTE 59480 |
| 70 | 59481 | ENTRADA A CASTILLA REAL I | CASTILLA REAL I | MANTENIMIENTO DE CONTROL | se ajusta caja del control de las luminarias |
| 71 | 59482 | CALLE 54 A 23A -10 | SAN ANTONIO DEL CARIZAL | LUMINARIA DESPEJAR | Despejo Luminaria obstaculizada por árbol, Se Normalizó El Servicio. |
| 72 | 59483 | CARRERA 25 NO. 32-44 | CASCO URBANO | LUMINARIA APAGADA | Se Encontró Redes Reventadas por Bandalismo, Se Volvió a Conectar Y Se Normalizó el Servicio |
| 73 | 59484 | CALLE 43 NO 22 - 09 | EL POBLADO | LUMINARIA CAIDA | Se Baja Luminaria Destruida por Descopocision por Mierda de Chulo, Se Retiro Luminaria |
| 74 | 59485 | SECTOR 5 MANZANA D CASA 26-13 | CIUADELA NUEVO GIRON | LUMINARIA APAGADA | SOLUCIONADO CON EL REPORTE 59487 |
| 75 | 59486 | CALLE 43 CON 22 ESQUINA | EL POBLADO | LUMINARIA APAGADA | Luminaria se Retiro por Destruida por cuadrilla #2 |



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2024

| N | Reporte Técnico | Dirección | Barrio | Actividad | Solución Trabajo Realizado |
|----|-----------------|---|------------------------|------------------------|---|
| 76 | 59487 | SECTOR 4 MANZANA M 26-06 | CIUDADELA NUEVO GIRON | TRANSFORMADOR | se encontraron cañuelas del transformador # 24 disparadas por sobretension. servicio normalizado. |
| 77 | 59488 | ANILLO VIAL | ANILLO VIAL | LUMINARIA DIRECTA | se encontró luminaria 8290 con fotocelda directa en el anillo vial. servicio normalizado. |
| 78 | 59489 | CALLE 30A NO.32-14 | VILLA CAROLINA I | CANCHA APAGADA | Se Programa Control Desconfigurada, Servicio Normalizado |
| 79 | 59490 | CALLE 30C #30-91 | VILLA CAROLINA I | LUMINARIA APAGADA | se cambia luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado |
| 80 | 59491 | DESDE EL POSTE 078 HASTA DINASTIA | ANILLO VIAL | SECTOR APAGADO | Se Encontró sulfatacion en caja de piso se Elimino Sulfatacion y Se Volvió A Conectar. Servicio Normalizado |
| 81 | 59492 | CALLE 44 # 14- 20 | ELIECER FONSECA | LUMINARIA APAGADA | luminarias no pertenecen al inventario de alumbrado público usuario no contesta el teléfono |
| 82 | 59493 | SUBIENDO POR ENVÍA ARRIBA CASA 13 | ESTRELLA CHOCOA | LUMINARIA APAGADA | Se Encontró Líneas de Alimentación de la Luminaria Desconectadas por Funcionarios de la esa, Se Volvió A conectar y se normalizó el servicio |
| 83 | 59494 | calle 27a # 28a-18 | GIRON CENTRO | FAROL APAGADO | se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado |
| 84 | 59495 | calle 27 26-76 | GIRON CENTRO | LUMINARIA APAGADA | usuario realizo la entrega de la luminaria raled 1- 37w el cual manifiesta que se cayó por descarga en la red poste metalico en deterioro en la base se programa reposición de la luminaria |
| 85 | 59496 | VEREDA EL PILON | VEREDA EL PILON | REDES ROTAS | reporte solucionado con la modernización #1386 |
| 86 | 59497 | VEREDA MOTOSO | VEREDA MOTOSO | LUMINARIA APAGADA | red en cable aluminio 8 en sulfatacion se colocaron conectores y se normalizó el servicio |
| 87 | 59498 | ENTRADA AL PARQUEADERO DE LA PLAZA EL POBLADO | EL POBLADO | LUMINARIA APAGADA | reporte solucionado con el número 59509 |
| 88 | 59499 | FINCA RODALIA C 2 | VEREDA PALOGORDO | LUMINARIA APAGADA | reporte solucionado con la modernización #1406 |
| 89 | 59500 | ESCALERAS DE BELLAVISTA | BELLA ISLA | LUMINARIA APAGADA | Usuario No Contesta, Celular apagado. Dirección Incompleta , Vecinos NO dan Información de las Luminarias |
| 90 | 59501 | puente peatonal | VEREDA RIO DE ORO | LUMINARIA DESPEJAR | Se Reviso Luminaria, No se Encuentra Luminaria Obstaculizada. Ramas de Bambues lejos. Se Informa que al Usuario que como realizamos Despejes de luminarias que no somos entidad de podas. |
| 91 | 59502 | MANZANA D # 16 19 | VALLE DE LOS CABALEROS | LUMINARIA APAGADA | Se Realizo Con Reporte de Modernización 1400 |
| 92 | 59503 | Carrera 34 calle 28-28a Kiosco la Campiña | LA CAMPIÑA | LUMINARIA APAGADA | se elimina sulfatacion en la caja de piso de la alimentación del reflector servicio normalizado |
| 93 | 59504 | CANCHA | VEREDA ACAPULCO | CANCHA PROGRAMAR RELOJ | Se Programa Cancha, Se Restablece Configuración anterior |
| 94 | 59505 | PARQUE LAS NIEVES | GIRON CENTRO | PARQUE APAGADO | Se Encontró Taco disparado, Se Ajusto y se Normalizó El Servicio. |
| 95 | 59506 | CARRERA 24 NO. 31-23 | GIRON CENTRO | FAROL APAGADO | se realiza la ubicación de la fotocelda en el farol colonial servicio normalizado |



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2024

| N | Reporte Técnico | Dirección | Barrio | Actividad | Solución Trabajo Realizado |
|-----|-----------------|---|----------------------------|-----------------------------|--|
| 96 | 59507 | VILLAS DE SAN JUAN | VILLAS DE SAN JUAN | LUMINARIA APAGADA | se instalo Luminaria, Anterior se Había Retirado por estallada de sobre tensión, Servicio Normalizado. |
| 97 | 59508 | PARQUE DE LAS NIEVES | GIRON CENTRO | MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS | Realizado El Día Martes 25 Junio por Cuadrilla #2 |
| 98 | 59509 | EL POBLADO | EL POBLADO | LUMINARIA APAGADA | se repuso luminaria que se había retirado por destruida |
| 99 | 59510 | vía principal | VEREDA CHOCOITA | MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS | reporte solucionado con la modernización #1407 |
| 100 | 59511 | sector el molino | VEREDA CHOCOITA | LUMINARIA APAGADA | se encontró luminaria 13917 con su fotocelda en mal estado. servicio normalizado. |
| 101 | 59512 | la iglesia | VEREDA BARBOSA | LUMINARIA APAGADA | reporte solucionado con reporte de modernización #1409. |
| 102 | 59513 | vía a zapatoca | CIUDEDELA NUEVO GIRON | MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS | se realizo cambio de las luminarias 9334 9331 10773 en la vía a ciudadela nuevo giron. servicio normalizado. |
| 103 | 59514 | GIRON CENTRO | GIRON CENTRO | LUMINARIA APAGADA | Se Encontró Luminaria Estallada por Sobretension, Se Cambio Luminaria Y Se Normalizó El Servicio |
| 104 | 59515 | MARIANELA | MARIANELA ESPAÑA | LUMINARIA APAGADA | se realiza la instalación de la luminaria servicio normalizado |
| 105 | 59516 | SECTOR BODEGAS | SAN JORGE | LUMINARIA APAGADA | se realizo mantenimiento en el sector de San jorge a las luminarias 14366 y 14429. servicio normalizado. |
| 106 | 59517 | PATIOS DE LA FISCALIA | RINCON DE GIRON PARTE ALTA | LUMINARIA APAGADA | Se Programa Modernización a Luminarias. |
| 107 | 59518 | AV CANEYES | VIA CANEYES | SECTOR APAGADO | se encontró sulfatacion en la red principal y se instalaron conectores servicio normalizado |
| 108 | 59519 | CANCHA | PORTAL DE CASTILLA | CANCHA APAGADA | conexión a red principal sulfatada se colocaron conectores y se habilita el servicio |
| 109 | 59520 | CARRERA 25 CON CALLE 34 ESQUINA DEL HOSPITAL, | GIRON CENTRO | LUMINARIA APAGADA | Se Soluciono Por Cuadrilla #2 el día 25-06-24 |
| 110 | 59521 | PARQUE LAS NIEVES | GIRON CENTRO | PARQUE APAGADO | se retira farol cartagena 70w #2658 por presión ejercida por rama del árbol se programa ubicación del farol. se elimina corto en en la red en la luminaria # 3966 servicio normalizado |
| 111 | 59522 | CRA 10 B # 8 -51 | URBANIZACION CATALUÑA | LUMINARIA APAGADA | Usuarios Nos Informan Que la Luminaria Ya a sido intervenida y que funciona con normalidad. |
| 112 | 59523 | CRA 16 # 59 | LA ESMERALDA | SECTOR APAGADO | sector apagado por que funcionarios de la ESSA desconectaron la red de alumbrado. se colocan conectores y se reconecta servicio normalizado |
| 113 | 59524 | TRANSVERSAL 17 # 7A -25 | MIRADOR DE ARENALES | LUMINARIA APAGADA | Se Programa Canalización para la Luminaria, Tubería a Sido Destruida por Obra en el Sector. |
| 114 | 59525 | VILLA CAMPESTRE | VILLA CAMPESTRE | LUMINARIA APAGADA | se traslado luminaria 7862 a poste de ESSA para iluminar punto oscuro qué se presentaba en el barrio villa campestre. |



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2024

| N | Reporte Técnico | Dirección | Barrio | Actividad | Solución Trabajo Realizado |
|-----|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| 115 | 59526 | SECTOR PLAZA DE MERCADO | GIRON CENTRO | LUMINARIA APAGADA | sector apagado debido a que personal contratista de la obra del puente de río de oro desconectó las luminarias dejándolas apagadas. luminaria 16764. servicio normalizado. |
| 116 | 59527 | POSTES 153 ANILLO VAL PALENQUE | ANILLO VIAL | LUMINARIA APAGADA | se realizó cambio de la luminaria 4083 en el anillo vial. servicio normalizado. |
| 117 | 59528 | CRA 21C # 22-33 | VILLA CAMPESTRE | LUMINARIA APAGADA | se cambió luminaria quemada y se ajustaron conectores servicio normalizado |
| 118 | 59529 | POSTE 229 ANILLO VIAL CHIMITA | CHIMITA | LUMINARIA APAGADA | se encontró luminaria 4285 apagada por conectores sulfatados en la caja de piso. servicio normalizado. |
| 119 | 59530 | VEREDA EL RECREO | VEREDA EL RECREO | LUMINARIA APAGADA | se encontró red sulfatada se instalaron conectores y se cambió red aluminio #8 a encauchetado 3x12 |
| 120 | 59531 | VEREDA SERREZUELA | VEREDA SERREZUELA | LUMINARIA APAGADA | se cambiaron fotoceldas quemadas por descarga atmosférica servicio normalizado |
| 121 | 59532 | PATIOS DE LA FISCALIA | RINCON DE GIRON PARTE ALTA | LUMINARIA APAGADA | Se Realizó Modernización en El Sector por Cuadrilla #4 |
| 122 | 59533 | ENTRADA AL PARQUEADERO DE LA PLAZA DE MERCADO EL POBLADO | EL POBLADO | LUMINARIA APAGADA | Se Encontró Fotoceldas Giradas Se Volvió A Colocar en su Uso Correcto, Servicio Normalizado |
| 123 | 59534 | VIA ENTRADA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PRADO | BRISAS DEL PRADO | LUMINARIA BAJA ILUMINACION | Se Programa con el Supervisor, Mantenimiento al Barrio. |
| 124 | 59535 | CANCHA | CIUDADELA NUEVO GIRON | CANCHA APAGADA | se realizó mantenimiento a las luminarias que se encuentran en la cancha de tierra del sector 5 de la ciudadela nuevo giron. luminaria 15150 15148. |
| 125 | 59536 | VIA PRINCIPAL LAGUNETAS | BAHONDO | LUMINARIA APAGADA | Encontraron Luminarias Desconectada, Se Volvió A Conectar Y se Normalizó el Servicio. |
| 126 | 59537 | centro de lubricación barajas | VEREDA LAGUNETAS | LUMINARIA APAGADA | Se Encontraron Luminarias Desconectada, Se Volvió A Conectar Y se Normalizó el Servicio. |
| 127 | 59538 | MANZANA B NO 25B-41 SECTOR 5 | CIUDADELA NUEVO GIRON | LUMINARIA APAGADA | se realiza mantenimiento a luminarias ZD216 en ciudadela nuevo giron. se retira luminaria y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminaria y se normaliza el servicio. luminaria 10615 no se encuentra fotocontrol se retira luminaria y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminaria y se normaliza el servicio. |
| 128 | 59539 | KM 9 PARCELA 33, 1.3 KM ADELANTE DEL LAGO QUE HAY EN LA VIA | VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE | LUMINARIA APAGADA | SE ENCONTRO LUMINARIA DEFECTUOSA SE CAMBIO POR UNA CODIGO 26 Y SE NORMALIZO EL SERVICIO |
| 129 | 59540 | CARRERA 21C NO 22 - 15 | VILLA CAMPESTRE | SECTOR APAGADO | Solucionado por Cuadrilla #1 el día 27/06/24 |



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2024

| N | Reporte Técnico | Dirección | Barrio | Actividad | Solución Trabajo Realizado |
|-----|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------|---|
| 130 | 59541 | SECTOR ZONAS COMUNES | BALCONES DE PROVENZA I | SECTOR APAGADO | reporte solucionado con reporte de operación y mantenimiento #59542. |
| 131 | 59542 | BALCONES DE PROVENZA | BALCONES DE PROVENZA I | SECTOR APAGADO | se realiza revisión a luminaria y cajas de inspección, se revisa fotocontrol y se encuentra disparado por corto circuito en la red dejando el servicio normalizado. |
| 132 | 59543 | RINCON DE GIRON | ANILLO VIAL | LUMINARIA APAGADA | Se realizó cambio de luminaria 4083 en el rincón de Girón Anillo vial. servicio normalizado. |
| 133 | 59544 | GIRON CENTRO | GIRON CENTRO | LUMINARIA APAGADA | Se Retira Farol Para El Taller, Ya que por Bandalismo lo destruyeron. |
| 134 | 59545 | PEAT 13 E # 23A- 21 | CORVIANDI I | LUMINARIA APAGADA | se ajusto fotocelda girada en la luminaria servicio normalizado |
| 135 | 59546 | PEAT 13 E # 23A- 21 | CORVIANDI I | LUMINARIA APAGADA | reporte solucionado con el número 59545 |
| 136 | 59547 | PARQUE LAS NIEVES | GIRON CENTRO | REPOSICION | se instala luminaria tipo farol cartagena 70w servicio normalizado |
| 137 | 59548 | PEAT 13 E # 23A- 21 | CORVIANDI I | LUMINARIA APAGADA | reporte solucionado con el número 59552 |